



Power to DELIVER


AMERICAN AXLE & MANUFACTURING



SUGERENCIA PARA EL CORRECTO MONTAJE DE PIÑÓN Y CORONA EN EJE DIFERENCIAL

Visualización de la dirección de ajuste en eje diferencial.

BT-07-OCT-12



A su vez sugerimos las siguientes condiciones que optimizan el correcto funcionamiento:

1. Una vez concluido el montaje y ajuste se debe verificar que no existan fugas de aceite para evitar daños posteriores al ensamble.
2. Utilizar aceite 75W90.
3. Es recomendable realizar el cambio de aceite del eje diferencial cada 100 mil kilómetros en condiciones normales de uso.
4. Para condiciones en uso excesivo es recomendable cambiarlo cada 50 mil kilómetros.

Poniéndome a sus ordenes para cualquier duda surgida con nuestros productos.

Fernando Cisneros Hernández.

Servicio Técnico AAM

Teléfono sin costo 01-800-226-6391.

Teléfono Móvil: 01 (462) 1718464.

Nextel ID: 52*1515*296

Fernando.cisneros@aam.com